



KONICA MINOLTA

全新测量模式提高了低亮时的测量精度

# 色彩亮度计 CS-200

适用于测量多种发光源如LCDs, PDPs, FEDs, LEDs及organic ELs



测量亮度和色度时达到的高精度  
可与分光辐射亮度计相媲美

The essentials of imaging



# 性能表现优异，与分光辐射亮度计一样精确 使用操作轻松，与三刺激值型仪器一样简便

近年来，显示行业在技术上的不断革新，使得LEDs及LCDs, PDPs等显示设备都需要更高质量的检测设备来达到高精度的测量要求。CS-200是款可以达到高精度的新型色彩亮度计，但仍保持了三刺激值型仪器操作简便、外形小巧等特点。

1°、0.2°、0.1°三组可切换的测量角度，使得不论测量较大显示设备或小面积显示光源都很方便，并且测量范围也很广，从低亮0.01cd/m<sup>2</sup>一直可以达到高亮20,000,000 cd/m<sup>2</sup>（使用0.1°测量角时）。

CS-200可用于测量多种类型发光源的亮度及色度，例如LCDs, PDPs, FEDs, LEDs及organic ELs。

## 高精度测量

柯尼卡美能达创新的光谱曲线拟合法，使得测量不同显示类型的单色光的亮度和色度时，都可以达到很高的精度，甚至可与许多分光辐射计相媲美。

## 新的自动测量模式（Auto Mode）

### 测量范围宽

- 新的自动测量模式（Auto Mode）会根据测量对象的亮度来自动调节测量速度。
- 可测量低至0.01cd/m<sup>2</sup>，高达20,000,000 cd/m<sup>2</sup>（使用0.1°测量角时）的亮度。
- 采用了新的光谱曲线拟合法及电路设计，即使在低亮时也可达到稳定的测量数据。



### 附加功能

- 可以通过输入与显示设备相同的频率来进行同步测量
- 可选测量速度（AUTO, LTD.AUTO, MANU, super-FAST, FAST, SLOW及super-SLOW）
- 含背光灯功能的大液晶屏显示
- USB1.1通讯
- 数据存储：101组测量数据（9位字符命名）及20组标准数据
- 用户校正：20组校正通道

### 可选的测量角


- 您可以根据被测物的实际大小，来选择合适的测量角度（1°、0.2°、0.1°）
- 取景镜头及目镜可分别进行调节，以更好地聚焦被测物体

# 使用创新的“光谱曲线拟合法”使得亮度和色度测量更为精确


柯尼卡美能达使用了创新的光谱曲线拟合法，使三刺激值（XYZ = 红、绿、蓝）的数据相比传统的同类型仪器的精度要更高，更可靠。这是因为仪器使用了40个传感器去更好地拟合人眼的敏感度（CIE1931色彩匹配函数）。

■ CS-200的40个传感器，覆盖了整个可见光区，通过每一个传感器输出的系数进行修正，使仪器的光谱响应更接近与CIE 1931色彩匹配函数。

■ 2°及10°标准观察者（物体色测量）同样可以选择，这也是传统的三刺激值型的仪器所不具备的功能。



CIE 1931 配色函数曲线和一般色度计的光谱响应曲线




CIE 1931 配色函数曲线和CS-200的光谱响应曲线

**柯尼卡美能达的高精度光源色彩亮度计，使您可以建立一个工厂内部或与外部供应商、客户之间的色彩控制管理网络。**


## 在研发或设计部门

不再需要使用分光辐射度计对每一个光源都进行色彩值评估。对于一些显示设备特别是如LCDs或organic ELs等，可利用分光辐射度计测量的参考数据，使用CS-200的用户校正的功能去测量其他样品。



## 在质量或进料检验部门

由于与传统的三刺激值型相比，仪器本身的误差已经减至最小，因此在检验不同类型的显示面板时，一般不必对仪器做特别的修正。






### 1° 测量角

- 大、中尺寸的显示
- LCD、PDP或EL显示面板
- 类似灯等各类照明光源
- 航空显示设备
- 户外大型电视



### 0.2° 测量角

- 小尺寸光源
- 电子应用中的发光二极管
- 汽车、飞机仪表盘



### 0.1° 测量角

- 非常小的光源或远距离灯光
- PDP或LCD象素
- 汽车刹车灯
- 信号灯



## 评估应用

- 评估光源的亮度和色度
- 评估亮度和色度的均匀性
- 对比度评估
- $\gamma$  特性评估
- 简单的物体色测量  
(需要用到可选配件中的白板)




## 测量距离和测量区域的关系


| 近摄镜    | 最小测量区域 |        |        | 最大测量区域 |        |        | 最小距离   |      |      | 最大距离   |      |      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|------|
|        | 1°     | 0.2°   | 0.1°   | 1°     | 0.2°   | 0.1°   | 1°     | 0.2° | 0.1° | 1°     | 0.2° | 0.1° |
| 测量角度   | 1°     | 0.2°   | 0.1°   | 1°     | 0.2°   | 0.1°   | 1°     | 0.2° | 0.1° | 1°     | 0.2° | 0.1° |
| 无      | 4.7 mm | 1 mm   | 0.5 mm | 无限大    | 无限大    | 无限大    | 300 mm |      |      | 无限远    |      |      |
| No.122 | 2.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 4.6 mm | 1 mm   | 0.5 mm | 132 mm |      |      | 244 mm |      |      |
| No.107 | 0.8 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 1.1 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 46 mm  |      |      | 55 mm  |      |      |

## 色彩管理软件CS-S10w标准版（标准配件）

CS-S10w标准版可以使您通过计算机来控制CS-200进行数据的测量并可以将测量结果以其他表格的形式输出。



列表显示




间隔及平均测量

### <标准版基本功能>


|          |  |
|----------|--|
| 色 空 间:   | $L_a^*$ , $xy$ , $L_a^* u^* v^*$ , $L_a^* T \Delta uv$ |
| XYZ:     | 特征波长   |
| 模 式:     | 普通模式   |
| 仪 器 控 制: | 物体色模式  |
| 平 均 测 量: | 平均测量   |
| 间 隔 检 测: | 间隔检测   |
| 用 户 校 正: | 用户校正   |
| 数 据 管 理: | 在指定文件夹下读取或保存数据文件                                       |
| 数 据 评 估: | 标准观察者/光源设置统计显示<br>箱形容差设置                               |

## 色彩管理软件CS-S10w专业版（可选配件）

除了标准版具备的功能外，专业版还可以提供其他多样的数据管理、分析及评估功能，对于研发或质检部门来说会非常有用。




xy及u'v'模板显示




趋势图显示

### <专业版特有功能>

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 模 式:     | 对比度模式<br>RGB模式<br>RGB及对比度模式        |
| 数 据 管 理: | 创建、保存或导入模板（客户自定义格式或图表输出）<br>多样图表显示 |



多点测量



色度图中设置多边形容差来判断合格/不合格

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 数 据 评 估: | 多点测量<br>均匀度显示<br>对比度显示<br>多边形容差设置 |
| 其 他:     | 创建自定义报表格式                         |

| Data Name      | Lv              | x          | y          | T      | dxy        | Target No. |
|----------------|-----------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| Max            | 148.20          | 0.3153     | 0.3861     | 6395   | 0.0056     |            |
| Min            | 147.99          | 0.3143     | 0.3849     | 6337   | 0.0053     |            |
| Mean           | —               | 148.10     | 0.3148     | 0.3854 | 6366       | 0.0054     |
| Std.Dev.       | 0.0340          | 0.00042651 | 0.00056660 | 25     | 0.00009963 |            |
| Non-Uniformity | 0.15            | 0.31       | 0.39       | 0.90   | 5.06       |            |
| 2              | Display-001_P02 | 147.98     | 0.3143     | 0.3849 | 6395       | 0.0054     |
| 3              | Display-001_P03 | 148.17     | 0.3153     | 0.3861 | 6337       | 0.0056     |
| 4              | Display-001_P04 | 149.20     | 0.3147     | 0.3854 | 6369       | 0.0054     |
| 5              | Display-001_P05 | 149.03     | 0.3145     | 0.3846 | 6304       | 0.0053     |

均匀度列表

### 系统要求

|      |   |
|------|---|
| 操作系统 | Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional, Windows® Vista Business |
| CPU  | PentiumIII 600MHz或以上  |
| 内存   | 至少128MB / 推荐256MB以上   |
| 硬盘   | 60MB以上  |
| 显示   | 1024 × 768 256色   |
| 其他   | CD-ROM用于安装 / USB接口用于连接  |

Windows®是Microsoft公司在美国和其他国家注册商标

## CS-200规格

|                                   |  |                                     |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 型号                                | CS-200   |                                     |  |
| 测量范围                              | 0.01-200,000 cd/m <sup>2</sup><br>(测量角度为1°)<br>0.01-5,000,000 cd/m <sup>2</sup><br>(测量角度为0.2°)<br>0.01-20,000,000 cd/m <sup>2</sup><br>(测量角度为0.1°) |                                     |  |
| 精度<br>(测量角度为1°)<br>*1<br>(标准光源A)  | Lv ± 2% ± 1digit   | xy ± 0.003                          | 10 cd/m <sup>2</sup> 以上                              |
|                                   | Lv ± 2% ± 1digit   | xy ± 0.002                          | 150 cd/m <sup>2</sup>                                |
|                                   | Lv ± 2% ± 1digit   | xy ± 0.004                          | 1-10 cd/m <sup>2</sup>                               |
|                                   | Lv ± 0.02 cd/m <sup>2</sup> ± 1digit   | xy ± 0.007                          | 0.5-1 cd/m <sup>2</sup>                              |
|                                   | Lv ± 0.02 cd/m <sup>2</sup> ± 1digit   | ...<br>xy ± 0.006                   | 0.01-0.5 cd/m <sup>2</sup><br>5000 cd/m <sup>2</sup> |
|                                   | 滤色镜 (R, G, B)  |                                     |  |
| 重复性<br>(测量角度为1°)<br>*2<br>(标准光源A) | Lv ± 0.1% ± 1digit   | xy 0.0004                           | (2δ/Auto) 8 cd/m <sup>2</sup> 以上                     |
|                                   | Lv ± 0.5% ± 1digit   | xy 0.0005                           | (2δ/Auto) 4-8 cd/m <sup>2</sup>                      |
|                                   | Lv ± 0.5% ± 1digit   | xy 0.001                            | (2δ/Auto) 2-4 cd/m <sup>2</sup>                      |
|                                   | Lv ± 0.5% ± 1digit   | xy 0.002                            | (2δ/Auto) 1-2 cd/m <sup>2</sup>                      |
|                                   | Lv ± 0.01 cd/m <sup>2</sup> ± 1digit   | ...<br>(2δ/Auto)                    | 0.01-1 cd/m <sup>2</sup>                             |
|                                   | (Super-Fast和Fast模式的重复性是Slow模式下的2倍)<br>(Super-Slow模式的重复性是Slow模式下的1/2)   |                                     |  |
| 测量时间                              | 0.5 秒/次 (Super-Fast)<br>3 秒/次 (Slow)   | 1 秒/次 (Fast)<br>12 秒/次 (Super-Slow) | 1~60秒/次 (Auto)<br>1-3秒/次 (LTD.Auto)                  |
| 测量方法                              | 分光模式, 光栅 + 线形二极管排列   |                                     |  |
| 测量角度                              | 0.1°, 0.2°, 1° (可选择)   |                                     |  |
| 最小测量区域                            | 0.5 mm (标准)  | 0.1 mm (近摄镜头)                       |  |
| 最小距离                              | 300 mm (标准)  |                                     |  |
| 测量模式                              | Lv x y, Lv u' v', Lv T duv, XYZ, 特征波长  |                                     |  |
| 标准观察者角度                           | 2°, 10°  |                                     |  |
| 接口                                | USB 1.1  |                                     |  |
| 其他                                | 交流适配器 / 4节五号电池   |                                     |  |
| 电池寿命                              | 约3小时 (连续测量/Fast模式/5号碱性电池)  |                                     |  |
| 尺寸                                | 95 mm(宽) × 127 mm(高) × 330 mm(长)   |                                     |  |
| 重量                                | 1.8 kg (不含电池)  |                                     |  |
| 操作环境                              | 0-40°C / 相对湿度低于 85% (在35°C时) 无凝露   |                                     |  |
| 存储环境                              | 0-45°C / 相对湿度低于 85% (在35°C时) 无凝露   |                                     |  |
| 标准配件                              | 交流适配器, 镜头盖, 切换开关盖, ND目镜滤镜, USB线 (2米), 数据处理软件 CS-S10W (标准版)   |                                     |  |
| 可选配件                              | 软包, 近摄镜头 (No.107 & No.122), 转换接圈 (40.5-55 mm), ND滤镜 (1/10 & 1/100), 白色校正板 (45-0) & (d-0), 数据处理软件 CS-S10W (专业版)                                     |                                     |  |

\*1 23°C+/-2°C Lv = 0.01-10 cd/m<sup>2</sup> Slow 30次测量的平均值  
Lv = 10 cd/m<sup>2</sup> Slow 10次测量的平均值

\*2 选择0.2°测量角, 当测量同等样品时, 到达传感器的光强约为1°角时的1/25, 因此仪器在0.2°测量角下的精度和重复性等同于1°角, 不同之处仅仅在于亮度范围, 只需要将1°角时的各亮度范围分别乘以25即可。选择0.1°测量角, 当测量同等样品时, 到达传感器的光强约为1°角时的1/100, 因此仪器在0.1°测量角下的精度和重复性等同于1°角, 不同之处仅仅在于亮度范围, 只需要将1°角时的各亮度范围分别乘以100即可。

规格若有更改, 恕不另行通知。

### ISO Certifications of KONICA MINOLTA, Inc., Sakai Site



JQA-QMA15888

Design, development, manufacture/  
manufacturing management, calibration,  
and service of measuring instruments



JQA-E-80027

Design, development,  
manufacture, service and sales of  
measuring instruments




### 安全警告


为了您的安全及正确地使用该仪器, 请在使用前仔细阅读操作手册。

- 请使用指定电源为仪器供电。不匹配的电源可能会引起短路或火灾。
- 请使用指定电池, 不匹配的电池可能会引起短路或火灾。

## 系统图



## 尺寸图 (单位: mm)



- 规格若有变更, 恕不另行通知